Подключение нагрузки через однополюсный контактор.

(Управление нагрузкой, подключенной к одной фазе)